

2022年7月15日

各位

下関三井化学株式会社

当社リン酸製造工場からのリン酸液漏洩と一部の海上流出について(お詫び)

2022年7月14日午後5時30分頃、当社リン酸製造工場内パイプラインよりリン酸液が漏洩し、その一部が海上に流出致しました。

直ちに、関係官庁に通報するとともに、漏洩対策を実施致しました。

近隣住民の皆様、行政、その他関係の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

なお、下関海上保安署の調査によれば、現場海域においてpH 値は正常であり、海水の変色など特異な変化は認められていません。また、人的被害の発生も認められていません。

現時点で判明している内容は以下の通りです。

記

1. リン酸液漏洩の概要について

- 1) 発生日時 2022年7月14日午後5時30分頃
- 2) 発生場所 下関三井化学株式会社 リン酸製造工場内 パイプライン
- 3) 海上流出位置 当社西方海域
- 4) 漏洩・流出物 リン酸液
- 5) 漏洩・流出量 現在調査中。
- 6) 漏洩状況 現在漏洩は停止しております。
- 7) 漏洩・流出への対応 直ちに流出元の隔離(遮断)を実施し、漏洩拡大の防止を図りました。また、回収したリン酸液は、当社排水処理設備にて処理致しました。

2. リン酸液漏洩の原因について

現在調査中

3. 再発防止に向けて

今回の事態を厳粛に受け止め、早期に原因を究明し、関係官庁のご指導の下、再発防止に向けて万全の対策を講じる所存です。

以上

お問い合わせ先： 下関三井化学 経営企画部 TEL 083-266-1122